

Anlage 1

zum Protokoll der Sitzung des Ortsrates Schillerslage am 26.11.2020

Einwohnerfragestunde (vor Beginn der Sitzung im öffentlichen Teil)

Gitter Sportplatz

Ein Einwohner bat im Zuge der Erneuerung der Netze des Sportplatzes darum, auch das Gitter des Sportplatzes, welches sich an der hinteren Grenze zum Hof Biemann befindet, auf Standfestigkeit zu überprüfen.

Antwort der Tiefbauabteilung:

Die Zaunanlage wurde aufgrund der Bitte eines Einwohners noch einmal zusätzlich geprüft. Dabei wurden keine Hinweise auf eine mangelhafte Standfestigkeit oder Beschädigungen gefunden.

Grundsätzlich gilt, dass alle Spiel- und Bolzplätze standardmäßig in folgenden Intervallen geprüft werden: wöchentliche Sichtkontrolle (Kontrolle auf offensichtliche Schäden, Vermüllung, Leerung Abfalleimer), vierteljährliche Funktionskontrolle (Genauere Kontrolle auf Verschleiß und versteckte Schäden), jährliche Hauptuntersuchung durch externen Sicherheitsingenieur (noch einmal genauere Untersuchung auf Einhaltung der Vorgaben aus DIN-Normen, Freilegung von Fundamenten u.ä.). Aufgrund dieses gesicherten Kontrollschemas kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass abgängige Geräte oder nicht mehr gegebene Standsicherheit von Zäunen und Geräten rechtzeitig erkannt werden.