

übergeben am 18.06.2012 d. L. K.

Astrid-Lindgren-Grundschule Burgdorf, Lippoldstraße 10, 31303 Burgdorf
Schulelternrat (SER)

Vorstand: Brigitte Ahrens, Günter Buchholz-Eggers, Janos Nowotny
E-Mail: ser-vorstand@algs-burgdorf.de



An Herrn Wolfgang Obst
Vorsitzender des Schulausschusses der Stadt Burgdorf

Zur Kenntnis an:
An alle Fraktionen im Rat der Stadt Burgdorf
An die Verwaltung der Stadt Burgdorf

Burgdorf, 18.06.2012

**Sanierungs-/Verbesserungsbedarf an der Astrid-Lindgren-Grundschule
aus Sicht des Schulelternrats
(Nachtrag zur Schulbegehung des Schulausschusses der Stadt Burgdorf am
16.02.2012)**

Sehr geehrter Herr Obst,

im Februar 2012 war der Schulausschusses der Stadt Burgdorf an der ALGS zu Gast.
Schulleitung und Schulelternrat machten den Schulausschuss nachdrücklich auf dringend
erforderliche Maßnahmen zur Sanierung der Bausubstanz sowie zur Verbesserung der
Sicherheit wie zur Aufenthalts- und Unterrichtsqualität aufmerksam.

Dringend erforderliche Maßnahmen, die der Sicherheit unserer Kinder und dem erheblichen
Sanierungsstau seitens der Stadt geschuldet sind:

- Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit:
→ Einrichten einer Sprechanlage, die auch aus einem der Verwaltungsräume zu
bedienen ist
Hintergrund: Zurzeit ist die Sprechanlage nur aus dem Hausmeisterzimmer neben dem
Haupteingang heraus zu bedienen. In einer Gefahrensituation wäre dieser Raum u. U.
nicht oder nur unter Gefahr zu erreichen.

→ deutliche, auch auf größere Entfernung zu erkennende Bezeichnungen der Klassen-
und Fachräume innen und außen für eine sichere, schnelle Orientierung von Polizei,
Feuerwehr u. a.



→ Wiederherstellen der Notausgangsbeleuchtung und -beschilderung
Hintergrund: Die Notausgangsbeleuchtung und -beschilderung ist teilweise nicht funktionsfähig (z.B. in der Turnhalle).

→ Einbau von leicht zu bedienenden, ggf. elektrisch/selbsttätig öffnenden und schließenden Brandschutztüren
Hintergrund: Derzeit hat die ALGS Brandschutztüren, die selbst für Erwachsene nur sehr schwer zu öffnen und zu schließen sind.

→ Sicherstellen der Flucht- und Rettungswege vor dem Haupteingang der ALGS
Hintergrund: Derzeit erschweren Treppenstufen die freie Zufahrt zum Haupteingang der ALGS; aufgrund der alten, zu schmal gebauten Fahrradständer steht nicht genügend Platz für die Fahrräder der Kinder zur Verfügung, sodass diese wild auf dem Vorplatz der ALGS geparkt werden.

→ Absichern des von Beton eingefassten Hochbeetes zwischen Fahrradständern und Zufahrt Tiefgarage Hausmeisterwohnung
Hintergrund: Absturzgefahr!

- Energetische Sanierung des gesamten Schulgebäudes, um angemessene Raumtemperaturen und ein behagliches Raumklima in allen Unterrichts- und Sanitärräumen sicherzustellen. Dieses ist Voraussetzung für ein gesundes Lernen und Arbeiten.
Hintergrund: Durch mangelhafte Isolierung der Außenwände und marode Außenwandelemente (große Fensterbereiche sind noch die ursprünglichen Fenster aus dem Baujahr mit erheblich energetischen Verlusten) erreicht die Raumtemperatur einiger Unterrichtsräume kaum eine für das konzentrierte Arbeiten und Lernen notwendige Raumtemperatur von 20 ° C.
Bei starkem Frost frieren Sanitäranlagen ein (die Mädchentoiletten im Trakt der jetzigen 1. Klassen sind dann unbenutzbar!)
Durch mangelhafte Isolierung der Außenwände, marode Außenwandelemente und mangelhafter Schutz gegen Sonneneinstrahlung heizen sich im Sommer viele Räume so stark auf, dass auch zu dieser Jahreszeit keine angemessenen Raumtemperaturen erzielt werden können. Die vorhandenen Außenjalousien sind 40 Jahre alt, verfügen über keine Beschichtung und leiten die Wärme nach innen weiter statt sie nach außen abzustrahlen.
Abgesehen von dem sich dadurch begründeten äußerst ungünstigen Lern- und Arbeitsbedingungen für die Schüler und Lehrer ist dieser Zustand auch auf lange Sicht für die Stadt Burgdorf sehr unwirtschaftlich, rechnet man die hohen energetischen Verluste über die Jahre hoch.
- Schallschutz bzw. Verbesserung der Akustik in den Klassenräumen sowie in der Mensa
Hintergrund: Der Störschallpegel ist durch die lange Nachhallzeit in einigen Unterrichtsräumen für Unterrichtsformen wie Partner- oder Gruppenarbeit zu hoch; zudem sind die Wände zwischen einzelnen Klassenräumen nicht ausreichend geräuschisoliert. Hoher Geräuschpegel auch in der Mensa.



- Renovierung/Modernisierung der Sanitärbereiche und Sanitärobjekte in der ALGS sowie in der Sporthalle

Hintergrund: Unangenehme Geruchsbelastung in allen Sanitärbereichen (Fliesen/Fugen und viele Sanitärobjekte sind 40 Jahre alt!).

Im Bereich der WC-Anlagen der Turnhalle kommt im Sommer warmes Wasser aus den Leitungen, obwohl nur ein Kaltwasseranschluss vorhanden ist. Dieses sollte eventuell über eine Beprobung des Wassers nachdenken lassen, um sicherzustellen, dass nicht das Trinkwasser in diesen Bereichen verkeimt ist.

Bei allen hier aufgelisteten Maßnahmen handelt es sich um Maßnahmen, die in der Verantwortung des Schulträgers (Stadt Burgdorf) liegen und mehrheitlich schon seit Jahren bekannt, aber bislang ungelöst geblieben sind.

Wir sind der Meinung: Der Sanierungsstau ist enorm und unhaltbar. Bei jedem Bürogebäude gibt es Auflagen, die ein Arbeitgeber für die dort arbeitenden Arbeitnehmer bezüglich einer angenehmen Arbeitsumgebung (Raumklima) und der Sicherheit am Arbeitsplatz erfüllen muss. Die ALGS ist auch ein Arbeitsplatz – für die Lehrer, aber auch für unsere Kinder. Beide sollten optimale Voraussetzungen zum Lehren und Lernen erhalten.

Daher bitten wir Sie sehr herzlich um Ihre Unterstützung, damit die entsprechenden Maßnahmen möglichst bald beschlossen und veranlasst werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Der Schulelternrat der Astrid-Lindgren-Schule Burgdorf