


Wolfgang Becker
Trakehnerweg 15
31303 Burgdorf-Ehlershausen

Burgdorf, den 26.03.2018



Handwritten signature and date 09/04

An den Rat der Stadt Burgdorf
z. Hd. Bürgermeister Baxmann
31300 Burgdorf

Handwritten signature

Nebenabdruck

An den Ortsrat
Ramlingen-Ehlershausen
z. Hd. Ortsbürgermeisterin Meinig
Am Hütteberg 15
31303 Burgdorf-Ehlershausen

Verkehrssituation im Trakehnerweg

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit zunehmender Nutzung von Navigationsgeräten werden alle Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Celle oder Hannover kommen und deren Ziel nördlich der Ramlinger Straße liegt, von der B3 über den Bahnübergang und durch den Trakehnerweg an ihr Ziel geführt.

Hierbei spielt es keine Rolle, ob der Zielort in der Jägerstraße oder sogar in der Waldstraße liegt. Wegen fehlender Verkehrszeichen macht es dabei für die Nutzer der Navigationsgeräte auch keinen Unterschied ob sie mit einem Pkw, Lkw, Sprinter oder schweren Sattelschlepper unterwegs sind. Hierbei habe ich es erlebt, dass einige Sattelschlepper nicht um die enge Kurve gekommen sind und bis über die Jägerstraße in den Pahlberg zurücksetzen mussten,

Nach Einbiegung von der Ramlinger Straße ist der Trakehnerweg auf ca. 60m derart schmal, dass sich zwei Pkws nur mit Mühe begegnen können. Oft wird hierbei ein Privatgrundstück als Ausweichmöglichkeit genutzt. Schwerbehinderte oder Senioren, die sich mit ihrem Rollstuhl bzw. einer Gehhilfe in diesem Teilstück befinden, sind bei einem größeren, entgegenkommenden Fahrzeug stark verunsichert.

Ich weise darauf hin, dass der Trakehnerweg noch bis vor wenigen Jahren im besten Zustand war. Insbesondere durch den Schwerlastverkehr ist die Fahrbahndecke stark beeinträchtigt und es haben sich tiefe Schlaglöcher gebildet. Auch der Seitenstreifen ist durch die Ausweichmanöver der Lastkraftwagen durch tiefe Spurrillen gekennzeichnet.

Weiterhin möchte ich darauf hinweisen, dass viele Autofahrer den Trakehnerweg offenbar als Umgehungsstraße des Ortes betrachten. In der Mitte des geraden Teils der Straße werden von mir geschätzte Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h erreicht. Die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30km/h wird nur selten eingehalten. Ich bin überzeugt, öfter durchgeführte Messungen würden hier Abhilfe schaffen.

