

Anlage 2

zum Protokoll der Sitzung des Ortsrates Ramlingen-Ehlershausen am 29.09.2020

Einwohnerfragestunde (nach Ende der Tagesordnung im öffentlichen Teil)

1. Erdarbeiten Waldstraße

Ein Einwohner beklagte, dass sich in der Waldstraße, Höhe Hausnummer 13, Ecke Brauner Hirsch, nach Erdarbeiten im Bereich des Hydranten oft Pfützen bildeten. Außerdem werde der Hydrant häufig zugeparkt. Die dort in Aussicht gestellten Poller seien an anderer Stelle errichtet worden.

Am Braunen Hirsch lägen im Seitenbereich noch Überreste dieser Erdarbeiten, die bitte beseitigt werden sollten.

Antwort der Abteilung Tiefbau über das Protokoll:

Der Aufbruch, der noch in der Grünfläche von Haus Nr. 13 in der Waldstraße liegt, wird entfernt und die Schlaglöcher im Seitenbereich werden behoben. Um ein Zuparken des Hydranten zu verhindern, wird in diesem Bereich in Kürze ein Poller aufgestellt.

2. Ehrendenkmal Friedhof

Ein Einwohner erkundigte sich nach dem Sachstand Ehrendenkmal Friedhof. Das Denkmal verfallt zusehends. Er habe im vergangenen Jahr den Vorschlag gemacht, zur Erleichterung der Pflege einen Teil der Fläche dort mit Kies zu belegen und Unterstützung durch die Alterskameraden der Feuerwehr angeboten. Daraufhin seien Bodendecker gepflanzt worden.

Antwort der Abteilung Gebäudewirtschaft über das Protokoll:

Das Ehrendenkmal wurde bereits von dem Bewuchs befreit.

Im November 2020 soll durch eine Fachfirma die Ausbesserung der Fugen erfolgen.

Art und Umfang der Grundsanie rung des Ehrendenkmals werden derzeit geprüft.

Gemäß dem Ergebnis der Prüfung wird eine weitere Vorgehensweise in Bezug auf die Umsetzung/Ausführung der Grundsanie rung festgelegt. Das Prüfungsergebnis ist somit abzuwarten.