

Kr.Str	km	Seite	Koordinaten UTM 32	Art	Alleinbewertung	Anzahl Durchmesser cm				Gemeinde	Innerorts	Ausserorts	Leitung	Landchafts.	Schutzplanke
						<31	31-60	61-90	>91						
112	3,195	R	0564937 / 5810433	Ahorn	keine		3			Burgdorf	-	x	-	-	-
117	7,845	L	0566195 / 5818137	Ahorn	keine			1		Burgdorf	-	x	-	x	x
117	11,815	R	0569389 / 5819493	Birke	keine		1			Burgdorf	x	-	-	-	-
124	6,195	R	0571291 / 5816401	Erle	keine		1			Burgdorf	-	x	-	x	-
124	6,090	R	0571206 / 5816339	Erle	keine		1			Burgdorf	-	x	-	x	-
124	5,645	R	0571129 / 5815941	Kiefer	keine		1			Burgdorf	-	x	-	x	-
124	6,545	R	0571566 / 5816595	Weide	sehr niedrig		1			Burgdorf	-	-	-	x	-
125	2,475	R	0571519 / 5818419	Ahorn	keine			1		Burgdorf	-	x	-	-	-
125	2,415	R	0571505 / 5818473	Ahorn	keine		1			Burgdorf	-	x	-	-	-
125	0,725	R	0570754 / 5819766	Birke	keine		1			Burgdorf	-	x	-	x	-
133	2,270	R	0573331 / 5819177	Espe	keine		1			Burgdorf	-	x	-	-	-

Bäume sind mit einem Kreuz gekennzeichnet

Anlage 2